



COMUNE DI CAPOVALLE

AGGREGATO AL SERVIZIO TECNICO ASSOCIATO DELLA MEDIA VALLE SABBIA
Gestione in convenzione con ente capofila Comunità Montana di Valle Sabbia
Piazza Marconi, 1 - 25070 Capovalle (BS) tel 0365 750021 fax 0365 750143
e.mail: info@comune.capovalle.bs.it - pec: protocollo@pec.comune.capovalle.bs.it

Oggetto: **ELENCO DEI: PERMESSI DI COSTRUIRE, DIA SOSTITUTIVE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.) E SCIA IN SANATORIA rilasciati dal 01.01.2018 al 30.06.2018 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013**

<u>N. prot. P.E.</u> <u>N. (P.E.)</u>	<u>Titolare del Permesso di costruire</u> <u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Località o Via</u>	<u>N. Prot. rilascio</u>
E0001521 del 25/09/2017 (PE/2017/00029/PDC)	Piccini Pierangelo Manutenzione straordinaria della copertura e allineamento di una finestra al piano primo	<i>Via Santa Maria Fg. 9 mapp. n. 273</i>	U0000359 del 26/02/2018
E000446 del 08/03/2018 (PE/2018/00009/PDC)	Rizzi Francesco Riqualificazione esterna e modifiche interne	<i>Vicolo aperto n. 3 Fg. 29 mapp. n. 2849</i>	U0000831 del 09/05/2018
E000764 del 26/04/2018 (PE/2018/00014/PDC)	Francesca Badini Manutenzione straordinaria opere interne con ridistribuzioni interna locali piano terra, modifica prospettica con ampliamento di porta finestra esistente, opere esterne di manutenzione straordinaria senza incrementi volumetrici e senza incremento di unità abitative	<i>Via Roma Fg. 10 mapp. n. 413 sub. 3,4</i>	U0001003 del 05/06/2018

<u>N. prot. P.E.</u> <u>N. (P.E.)</u>	<u>Titolare della Segnalazione certificata di</u> <u>Inizio Attività (SCIA)</u> <u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Località o Via</u>	<u>N. Prot. rilascio</u>
E000119 del 18/01/2018 (PE/2018/00001/SCIA)	Colosi Maria Doris sanatoria in ampliamento di fabbricato a destinazione unifamiliare realizzato in forza di licenza edilizia nr.11/1972 del 20/11/1972	<i>Via Roma Fg. 10 mapp. n. 413 sub. 1-2</i>	
E000484 del 16/03/2018 (PE/2018/00011/SCIA)	Eggiolini Maria Grazia Ripristino Facciata con Intonaco, pietra a vista e sostituzione serramenti esterni	<i>Via Roma n. 1 Fg. 29 mapp. n. 1991 sub. Da 1 a 6</i>	

U

COMUNE DI CAPOVALLE
Comune di Capovalle

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0001222/2018 del 09/07/2018

Firmatario: MARCO RIGHETTI

E000845 del 11/05/2018 (PE/2018/00015/SCIA)	Leone Francesco Manutenzione Straordinaria per demolizione bussola accesso piano terra, modifiche distribuzione interna piano primo, modifica geometria della scala accesso piano terra, ripristino parte di conglomerato del balcone piano terra, ultimazione impianti tecnologici, installazione/sostituzione serramenti	Via Campi Altì n. 11 Fg. 29 mapp. n. 2357	
---	--	--	--

<u>N. prot. P.E.</u> <u>N. (P.E.)</u>	<u>Titolare della Segnalazione certificata di agibilità (AGI)</u> <u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Località o Via</u>	<u>N. Prot. rilascio</u>
E000282 del 14/02/2018 (PE/2018/00003/AGI)	Colosi Maria Doris	Via Roma Fg. 10 mapp. n. 413 sub. 3-4	
E000316 del 21/02/2018 (PE/2018/00005/AGI)	Piccini Ettore	Via Roma n. 32 Fg. 10 mapp. n. 2089 sub. 1	
E001067 del 14/06/2018 (PE/2018/00026/AGI)	Piccini Germana	Via G. Verdi Fg. 29 mapp. n. 1049 sub. 1-2-3	

<u>N. prot. P.E.</u> <u>N. (P.E.)</u>	<u>Titolare dell'autorizzazione sismica</u> <u>Oggetto dell'intervento</u>	<u>Località o Via</u>	<u>N. Prot. rilascio</u>
E0002018 del 22/12/2017 (PE/2017/00039/SIS)	Piccini Pierangelo Sostituzione copertura in legno	Via santa Maria Fg. 9 mapp. n. 273	U0000259 del 08/02/2018

Il Responsabile del Servizio
Righetti Marco
*Documento firmato digitalmente**

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.